



(株)服部管楽器

リペア価格一覧表

平成 31 年 2 月 1 日改訂

フルート・ピッコロ

項目	価格 (税別)	備考
タンポ交換 (1 箇所)	¥2,000 ~	キィによって変動します。キィのガタも直します。 また別途バランス調整が必要な場合もございます
ヘッドコルク交換	¥3,000 ~	一年に一度は交換することをお奨め致します。 音が良くなること請け合いです
バランスコルク、フェルト交換	¥1,000 ~	キィによって別途バランス調整代がかかります
ジョイント調整	¥2,000 ~	頭部管や足部管の緩み除去など

クラリネット


項目	価格 (税別)	備考
タンポ交換 (1 箇所)	¥2,000 ~	キィによって別途バランス調整代がかかります
バランスコルク交換	¥1,000 ~	キィによって別途バランス調整代がかかります
ジョイントコルク交換	¥3,000 ~	組んだ時にジョイント部にガタツキはありませんか。 コルクが傷んでいませんか
管体割れ修理	¥6,000 ~	割れの度合い、箇所により変動します。 割れが広がらないうちにどうぞ

サクソ

項目	価格 (税別)	備考
タンポ交換 (1 箇所)	¥2,000 ~	キィによって変動します。 別途バランス調整が必要な場合もございます
ネックコルク交換	¥3,000 ~	メーカー等により価格が変わる場合があります
バランスコルク、フェルト交換	¥1,500 ~	別途バランス調整が必要な場合がございます
ネックジョイント調整	¥2,000 ~	ネック嵌合部の緩み除去など



管楽器修理工房
Claro





(株)服部管楽器

リペア価格一覧表

平成 31 年 2 月 1 日改訂

トランペット・コルネット


項目	価格 (税別)	備考
ピストンフェルト交換 (2 箇所)	¥2,000 ~	定期的な交換をお奨めします
ピストン調整 (1 箇所)	¥3,000 ~	内容により変動します。ラッピング、曲がり等
抜差管調整	¥5,000 ~	内容により変動します。ラッピング、曲がり 凹み等
ウォーターキョコルク交換	¥1,000 ~	息漏れは音色等に大きく影響が出ます
笠ネジ・底ネジ固着分解 (1 箇所)	¥2,000 ~	ピストンの清掃にはこのネジが動かないと 難しくなります
凹出し	¥3,000 ~	凹みの箇所、大きさによって変動します
マウスピース凹出し、固着外し	¥1,000 ~	場合によっては外周が完全な真円にならない場合も あります。 マウスピースが抜けない時、状態にもよります
ハンダ付け	¥3,000 ~	箇所、状態により変動します

トロンボーン

項目	価格 (税別)	備考
スライド調整	¥5,000 ~	内容により変動します。凹み、反り、ピッチ、平行度、 サビ、異音等
ロータリー調整 (1 箇所)	¥3,000 ~	楽器のメーカー、形状により変動します
ロータリーひも調整	¥1,000 ~	
ロータリーバンパーゴム交換	¥1,000 ~	
抜差管調整、 スライドフェルト交換	¥3,000 ~	内容により変動します。凹み、ピッチ、平行度等 スライドを戻した時に出るノイズ除去
ウォーターキョコルク交換	¥1,000 ~	息漏れは音色等に大きく影響が出ます
スライドジョイント調整	¥3,000 ~	スライド部とベル部の連結部分の嵌合調整
凹出し	¥3,000 ~	凹みの箇所、大きさによって変動します
マウスピース凹出し、固着外し	¥1,000 ~	場合によっては外周が完全な真円にならない事も あります。 マウスピースが抜けない時、状態にもよります
ハンダ付け	¥3,000 ~	箇所、状態により変動します



管楽器修理工房
Claro





(株)服部管楽器

リペア価格一覧表

平成 31 年 2 月 1 日改訂

ホルン		
項目	価格 (税別)	備考
ロータリー調整 (1 箇所) ロータリーひも調整 (1 箇所) ロータリーバンパーゴム交換 (1 箇所)	¥3,000 ~ ¥1,000 ~ ¥1,000 ~	楽器のメーカー、形状により変動します
抜差管調整	¥3,000 ~	内容により変動します。凹み、ピッチ、平行度、ハンダ外れ等
凹出し	¥3,000 ~	凹みの箇所、大きさによって変動します
マウスピース凹出し、固着外し	¥1,000 ~	場合によっては外周が完全な真円にならない事もあります。 マウスピースが抜けない時、状態にもよります
ハンダ付け	¥3,000 ~	箇所、状態により変動します

ユーフォニアム・チューバ		
項目	価格 (税別)	備考
ピストン調整 (1 箇所)	¥3,000 ~	内容により変動します ラッピング、曲がり等 バネ交換
ロータリー調整 (1 箇所)	¥4,000 ~	楽器のメーカー、形状により変動します
フェルト交換 (3 箇所)	¥2,000 ~	ひとつのピストンにもたくさんのフェルトが使われています。一年に一度は交換がお奨めです
抜差管調整	¥3,000 ~	内容により変動します。凹み、ピッチ、平行度、ハンダ外れ等
ウォーターキョコルク交換	¥1,000 ~	息漏れは音色等に大きく影響が出ます
笠ネジ・底ネジ固着分解 (1 箇所)	¥2,000 ~	ピストンの清掃にはこのネジが動かないと難しくなります
凹出し	¥3,000 ~	凹みの箇所、大きさによって変動します
マウスピース凹出し	¥1,000 ~	凹んでいると音色に影響が出ます
ハンダ付け	¥3,000 ~	箇所、状態により変動します



管楽器修理工房
Claro

