

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成

フルート・ピッコロ

タンポ交換	タンポが破れていると、音色に大タンポ交換ダメージです。	キィによって変動します。キィのがたつきも直します。	4,400円(税込)～
バランスコルク・フェルト交換	キーのカチャカチャノイズの原因です。	キィによって別途バランス代がかかります。	2,200円(税込)～
ジョイント調整	頭部管・足部管がゆるい時は調整できます。		3,300円(税込)～
ヘッドコルク交換	音色に影響大です。半年に一度は交換することをお勧めします。		3,300円(税込)～
修理パック	フルートを全体調整してパッチリの状態にします。	パーツ交換のない全体的な調整	22,000円((税込)～
全体バランス調整	タンポの塞がりやバランス調整をします	分解しない	8,800円(税込)～

クラウン（ヘッドキャップ）が回り続けていませんか？

もしかしたらヘッドコルクが消耗しているかも！



交換前



交換後

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成


クラリネット

タンポ交換	タンポが破れていると音色に大タンポ交換ダメージです。すぐに交換しましょう。	キィによって変動します。キィのがたつきも直します。	3,300円(税込)～
バランスコルク交換	キーのカチャカチャノイズの原因です。	キィによって別途バランス代がかかります。	2,200円(税込)～
ジョイントコルク交換	組んだ時に、ジョイント部にがたつきがありませんか？コルクが痛んでないですか？		4,400円(税込)～
管体割れ修理	気温差で管体が割れた時も修理可能です		6,600円(税込)～
修理パック	クラリネットを全体調整してパッチリの状態にします	パーツ交換のない全体的な調整	13,200円((税込)～
全体バランス調整	タンポの塞がりやバランス調整をします	分解しない	6,600円(税込)～



楽器のタンポが画面左のような状態に

なっていませんか…？

すぐ交換しましょう♪



交換前



交換後

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成


サクソス

タンポ交換	タンポが破れていたり、硬くなっていたりすると音色に大ダメージです。すぐに交換しましょう。	キィによって変動します。キィのがたつきも直します。	4,400円(税込)～
バランスコルク・フェルト交換	キーのカチャカチャノイズの原因です。	別途バランス調整が必要な場合があります。	2,200円(税込)～
ネックジョイント調整	ネックが緩い時は調整しましょう。		3,300円(税込)～
ネックコルク交換	マウスピースが緩い、きついとは調整できます。		4,400円(税込)～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合はすぐに修理しましょう。	場所によって変動します。ラッカーが焦げます	3,300円(税込)～
修理パック	サクソスを全体調整してパッチリの状態にします。	パーツ交換のない全体的な調整	33,000円(税込)～
全体バランス調整	タンポの塞がりやバランス調整をします	分解しない	11,000円(税込)～



楽器のタンポが画面左のような状態に

なっていませんか・・・？

すぐに交換しましょう♪



交換前



交換後

リペア価格一覧表


2023年5月6日作成

トランペット


ピストンフェルト交換	フェルトが濡れていると、穴の位置がずれて、吹奏感に影響が出ます。		2,200円(税込)～
ピストン調整	オイルを差しても、引っかかるなど思ったら、調整が必要です。		4,400円(税込)～
抜き差し管調整	抜き差し管の動きが悪くなったら調整が必要です。		5,500円(税込)～
ウォーターキーコルク交換	水が漏れるようになったら交換時です。		1,430円(税込)～
笠ネジ・底ネジ固着分解	クリーニングするためには固着していないことが必須です。		2,200円(税込)～
凹出し	凹みは修理可能です。音色にも影響があるので、修理しましょう。	凹みの大きさによって変動します。	3,300円(税込)～
マウスピース凹出し・固着外し	マウスピースの凹みは、演奏に最悪な影響を与えます。		1,430円(税込)～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合はすぐに修理しましょう。	場所によって変動します。ラッカーが焦げます	3,300円(税込)～
修理パック	管体洗浄＋各種調整パッチリの状態にします。		22,000円(税込)～
管内洗浄 (ラッカー剥がれる可能性あり パーツ交換なし)	酸洗浄と超音波洗浄をします	ラッカーが弱い楽器は剥がれる可能性があります	11,000円(税込)～

大切な楽器が凹んでしまったら・・・

すぐにご連絡ください！



befor



after

この画像程度の凹みは10,000円～で直ります！

リペア価格一覧表


2023年5月6日作成

トロンボーン



スライド調整	トロンボーンの内臓部です。いつもツルツルにしましょ。		8,800円(税込)～
ロータリー調整	ロータリーの動きが悪いと思ったら、修理しましょう。		4,400円(税込)～
抜き差し管調整	抜き差し管の動きが悪くなったら調整が必要です。		3,300円(税込)～
停止帯フェルト交換	スライドにカンカンというノイズが発生したら、この修理です。		3,300円(税込)～
ウォーターキーコルク交換	水が漏れるようになったら交換時です。		1,430円(税込)～
スライドジョイント調整	スライドと本体がゆるい時は調整できます。		3,300円(税込)～
凹出し	凹みは修理可能です。音色にも影響があるので、修理しましょう。	凹みの大きさによって変動します。	3,300円(税込)～
マウスピース凹出し・固着	マウスピースの凹みは演奏に最悪の影響を与えます。		1,430円(税込)～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合はすぐに修理しましょう。	場所によって変動します。ラッカーが焦げます	3,300円(税込)～

楽器のウォーターキーコルクが画面左のような状態になっていませんか・・・？

すぐ交換しましょう♪



交換前



交換後

リペア価格一覧表


2023年5月6日作成

ホルン


ロータリー調整	ロータリーの動きが悪いと思ったら、修理しましょう。		4,400円(税込)～
全ロータリー調整	ロータリー4本パックでお値引きになります。		13,200円(税込)～
抜き差し管調整	抜き差し管の動きは悪くなったら調整が必要です。		3,300円(税込)～
凹み出し	凹みの大きさによって変動します。		3,300円(税込)～
マウスピース凹出し・固着	マウスピースの凹みは演奏に最悪の影響を与えます。		1,430円(税込)～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合はすぐに修理しましょう。ラッカーが焦げます	場所によって変動します。ラッカーが焦げます	3,300円(税込)～

大切な楽器が凹んでしまったら・・・

すぐにご連絡下さい！



befor



after

この画像程度の凹みは10,000円～で直ります！

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成

ユーフォニアム・チューバ

ピストン調整	オイルを差しても、引っかかるなど思ったら調整が必要です。		4,400円(税込)～
ロータリー調整	ロータリーの動きが悪いと思ったら修理しましょう。		4,400円(税込)～
フェルト・パッド交換	フェルトが濡れてくると、穴位置がずれて、吹奏感に影響が出ます。		2,200円(税込)～
抜き差し管調整	抜き差し管の動きが悪くなったら調整が必要です。		3,300円(税込)～
ウォーターキーコルク交換	水が漏れるようになったら交換時です		1,430円(税込)～
笠ネジ・底ネジ固着	クリーニングするためには固着していないことが必須です。		2,200円(税込)～
凹出し	凹みは修理可能です。音色にも影響があるので修理しましょう。		3,300円(税込)～
マウスピース凹出し・固着	マウスピースの凹みは演奏に最悪の影響を与えます。		1,430円(税込)～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合はすぐに修理しましょう。ラッカーが焦げます		3,300円(税込)～

大切な楽器が凹んでしまったら・・・

すぐにご連絡下さい！

befor

after

この画像程度の凹みは10,000円～で直ります！

